

AEROFILTRI.

FILTRI Multistrato

Elementi Filtranti



Strumentazione



Strumenti e Controlli

- Strumenti per Indicazione
- Strumenti per Misura
- Strumenti per Regolazione

SCHEDA PRODOTTO











DESCRIZIONE





Scegliete il DPT con elemento di azzeramento automatico e avrete a disposizione un dispositivo estremamente accurato e senza alcuna necessità di manutenzione

Trasduttori di pressione differenziale DPT

Il DPT è un trasmettitore elettronico di pressione differenziale che offre prestazioni eccezionali, eccellente qualità e prezzo contenuto.

Utilizzo

Il trasmettitore di pressione differenziale viene impiegato per la misurazione di aria e gas non aggressivi a bassa pressione al fine di monitorare e controllare la pressione in impianti di automazione edile, HVAC e aree pulite.

Applicazioni

- monitoraggio di filtri dell'aria, ventilatori e compressori
- monitoraggio e controllo del flusso dell'aria
- controllo di ventole e compressori
- controllo di valvole e piani cernierati
- applicazioni con flussometro
- monitoraggio della pressione e controllo delle aree pulite

Caratteristiche del prodotto

- struttura compatta e resistente
- compensazione della temperatura individuale
- coperchio con apertura a scatto senza viti
- tempi di risposta regolabili
- azzeramento mediante pulsante o elemento di azzeramento automatico
- tutti i modelli disponibili con o senza display
- disponibile come modello a 2 o 3 fili
- disponibile come modello a due o quattro gamme di misurazione
- disponibile con estrazione della radice quadrata
- disponibile come prodotto OEM o a marchio privato
- accessori inclusi

CAPATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il coperchio con apertura a scatto senza viti agevola e velocizza le operazioni di montaggio



DIMENSIONI

Disegno Ingombro


P_Peso [kg] P_0,150

P_Peso con Accessori [kg] P_0,290

H_Altezza [mm] H_71,5 • HT_95,0

 $W_Larghezza [mm] W_90$

D_Profondità [mm] D_36



DPT-3 fili



Tflow®

Trasduttore di Pressione Differenziale DPT-3 fili 2 Campi di Misura selezionabili

0-500 Pa / 0-1.000 Pa

Each device has 2 or 4 jumper selectable measuring ranges. Each device is individually temperature compensated.

		Measuring range 1	Measuring range 2	Accuracy %/FS **) over operation temp10+50°C range 1 and range 2	Long ter typical 1 ye -AZ	m stability ear without -AZ
DPT100	(-D -AZ -Q)	050 Pa	0100 Pa	± 3%	≤±1Pa	≤ ± 8 Pa *)
DPT±100	(-D -AZ -Q)	-50+50 Pa	-100+100 Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 8 Pa *)
DPT250	(-D -AZ -Q)	0100 Pa	0250 Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 8 Pa *)
DPT500	(-D -AZ -Q)	0250 Pa	0500 Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 8 Pa
DPT1000	(-D -AZ -Q)	0500 Pa	01000 Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 8 Pa
DPT2,5K	(-D -AZ -Q)	01500 Pa	02500 Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 24 Pa
DPT5K	(-D -AZ -Q)	02500 Pa	05000 Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 24 Pa

4 range model - R4 for 4 measuring range - D for display - AZ for autozero element*	range 1	range 2	range 3	range 4	Accuracy %/FS **) over operation temp10+50°C range 14	Long ter typical 1 y	m stability ear
 Q for square root output 						-AZ	without -AZ
DPT1000 -R4 (-D -AZ -Q)	250Pa	500 Pa	750 Pa	1000Pa	±1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 8 Pa
DPT3000 -R4 (-D -AZ -Q)	750Pa	1500Pa	2250Pa	3000Pa	± 1,5%	≤ ± 1 Pa	≤ ± 24 Pa
DPT5000 -R4 (-D -AZ -Q)	1250Pa	2500Pa	3750Pa	5000Pa	± 1,5%	≤±1Pa	≤ ± 24 Pa

^{**) %/}FS from highest pressure range

(including: general accuracy, temperature drift, linearity, hysteresis and repetition error)

The Differential Pressure Transmitter is delivered individually packed with standard accessories (see accessories).

CARATTERISTICHE	
Tempo di Risposta	0,8/4 s selezionabile tramite ponticelli
Massima Pressione	25 kPa
Pressione di scoppio	50 kPa
Fluido	Aria e gas non aggressivi
Elemento di Misura	Piezoresistivo
Alimentazione	24 Vca o Vcc ±10 %
Potenza, consumo	< 1.0 W (<1.5 W con Iout 20 mA)
Segnale in Uscita	0 ÷ 10 Vcc, min 1 Ohm • 4-20 mA, max 500 Ohm
Materiale	
Custodia, Coperchio, Connessioni Pressione,	ABS
Connettori	
Tubi	PVC, morbido
Connessioni	
Connessioni Elettriche	4 viti terminali, max 1,5 mm ²
Cavo d'Ingresso	M16
Connessioni Pressione	Maschio ø 5,0 mm e 6,3 mm
Condizioni ambientali	
Temperatura di Funzionamento	-10 °C ÷ + 50 °C (-5 ÷ +50 °C per Mod AZ)
Temperatura di Stoccaggio	-20 °C ÷ + 70 °C
Umidità	0 ÷ + 95 % RH

^{*) -}AZ model recommended

Sicurezza	
Protezione	IP54
Conformità	Secondo i requisiti della Marcatura CE Direttiva EMC – 89/336/EEC
	Direttiva Rohs 2002/95/EY

INSTALLAZIONE


Electrical Connection:

0-10V......Output $0 \div 10~V$ 4-20mA....Output $4 \div 20~mA$ 24V....Supply 24 Vca or Vcc


GND.....Ground


Push button for zero

Zero:.....Push button zero



Ponticelli (Jumpers)





Settaggio dello zero

Settaggio

Note! Supply voltage must be connected one hour before the 0-point adjustment is carried out.

- 1) Loose both tubes from the pressure inlets + and -
- 2) Push zero button until the red led turns ON.
- 3) Wait until LED turns off and then install tubes again to the pressure inlets $\,$

It is recommended to adjust the zero point every 12 months during normal operation

* If the transmitter is equipped with automatic zero element the manual push button adjustment is not required.

Optional auto zero element *

Optional auto zero element makes the DPT transmitter maintenance free for periodical push button zeroing. Element automatically adjusts the transmitters zero point from time to time, this eliminates the zero point long term drift of the piezoresistive sensing element.

Zero point adjustment is carried out every 10 minutes. During zero point adjustment the output and display values will freeze to the latest measured value. The automatic zero point adjustment takes 4 seconds.

ACCESSORI	
	Viti di fissaggio N°_2
	Connettori di plastica N°_2
	Tubo 2 m ø 4/7 mm
In opzione	Connettori metallici N° _2

DDT-2 fill





Tflow®

Trasduttore di Pressione Differenziale DPT-2 fili

Ogni strumento

- è dotato di: 2 oppure 4 jumper per la selezione della scala di misura
- è compensato in temperatura individualmente

DESCRIZIONE

Modelli a 2 so - D= displa; - Q = uscita quadrata	/-	Campo di misura 1	Campo di misura 2	Accuratezza % FS **) per il campo di temp. -10+50°C campo 1 e campo 2	Stabilità di lungo periodo Tipicamente 1 anno
DPT100-2W	(-D-Q)	O5OPa	0100 Pa	±3%	<+3Pa
DPT±100-2W	(-D-Q)	-50+50 Pa	-100+100 Pa	+ 1,5%	<±3Pa
DPT250-2W	(-D -Q)	0100 Pa	0250 Pa	±1,5%	<+3Pa
DPT500-2W	(-D-Q)	0250 Pa	0500 Pa	±1,5%	<±8Pa
DPT1000-2W	(-D-Q)	0500 Pa	01000 Pa	+ 1,5%	<±8 Pa
DPT2.5K-2W	(-D-Q)	01500 Pa	02500 Pa	±1,5%	< ± 24 Pa
DPT5K-2W	(-D -Q)	02500 Pa	05000 Pa	±1,5%	< + 24 Pa

Campo di misura 1				Accuratezza % FS **) per il campo di temp, -10+50°C campi 14	Stabilità di lungo periodo Tipicamente 1 anno
250Pa	500 Pa	750 Pa	1000Pa	+ 1,5%	< + 8Pa
750Pa	1500Pa	2250Pa	3000Pa	+ 1,5%	< ± 24 Pa
1250Pa	2500Pa	3750Pa	5000Pa	± 1,5%	<+24 Pa
	di misura 1 250Pa 750Pa	di misura 1 2 2 2 2 2 5 0 P a 2 5 0 0 P a 1 5 0 0 P a 1 5 0 0 P a 2 5 0 0 P a 1 5 0 0 P a 2 1 5 0 0	di misura di misura 3 250Pa 500 Pa 750 Pa 750Pa 1500Pa 2250Pa	di misura 1 2 di misura 3 misura 4 250Pa 500 Pa 750 Pa 1000Pa 750Pa 1500Pa 2250Pa 3000Pa	di misura 1 2 3 misura 4 per il campo di temp10+50°C campi 14 250Pa 500 Pa 750 Pa 1000Pa +1,5% 750Pa 1500Pa 2250Pa 3000Pa +1,5%

^{**) %/}FS del campo di pressione più alta

(comprende: accuratezza generale, deriva di temperatura, linearità, errore di isteresi e di ripetibilità)

CARATTERISTICHE	
Tempo di Risposta	0.8 ÷ 4 s selezionabile con ponticelli
Massima Pressione	25 kPa
Pressione di rottura	50 kPa
Adatto per	Aria e Gas non aggressivi
Sensore	Piezoresistivo
Interfaccia Elettrica	2 fili
Tensione di Alimentazione	10 ÷ 35 Vcc
Massima Corrente di Alimentazione	32 mA
Segnale in Uscita	4 ÷ 20 mA
Massima Corrente in Uscita	32 mA
Assorbimento max.	(Alimentazione –10 V) / 0,020 A
MATERIALI	
- Contenitore	ABS
- Coperchio	ABS
- Prese di Pressione	ABS
- Connettori a canale	ABS
- Sonde	PVC morbido
CABLAGGI	
- Collegamenti Elettrici	morsetto a 2 viti, max 1,5 mm ²
- Entrata Cavi	M16
- Prese di Pressione	Maschio Ø 5,0 mm e Ø 6,3 mm
CONDIZIONI AMBIENTALI	Campo di Temperature
- Operative	- 10 ÷ 50 °C
- Stoccaggio	- 20 ÷ 70 °C
- Umidità	0 ÷ 95 % RH
SICUREZZA	
- Protezione Standard	IP54
- Conformità	Soddisfa i requisiti per la Marcatura CE direttiva EMC 89/336/EEC

direttiva RoHS 2002/95/EY

INSTALLAZIONE

Electrical Connection:


Polarity free power supply

1 Current loop + or -


2 Current loop + or -


Push button for zero

Zero: Push button zero



Ponticelli





Settaggio dello zero

Attenzione!

Lo strumento va alimentato 1 ora prima di effettuare il settaggio dello zero.

- 1 Scollegare entrambi i tubi dalle prese di pressione. + e -
- 2 Premere il pulsante dello zero fino a che il LED rosso si accende.
- **3** Attendere fino a che il IED si spegne, quindi inserire nuovamente i tubi alle prese di pressione.

E' consigliabile settare lo zero ogni 12 mesi.

	400E000BI	
	ACCESSORI	771 J W
	Standard	Viti di fissaggio N°_2
		Connettori a canale di plastica N°_2
		Tubo 2 m ø 4/7 mm
	Opzionali	Connettori a canale metallici (da ordinare separatamente)
<u> </u>		AEROFILTRI s.r.l. Via Rubens, 23 • 20148 Milano • Italy Tel_+39 02 48 70 58 94 • Fax_+39 02 48 70 58 93 e-mail_info@aerofiltri.it • Sito web www.aerofiltri.it
07-05-03	TECA pubblicazioni - File	© 2007_AEROFILTRI by_NEWS
07-05-03	TECA pubblicazioni - File Legenda Sigle e Icone	© 2007_AEROFILTRI by_NEWS Rev Data Modifica Redatto Approvato L Pag kb
LP		
	Legenda Sigle e Icone	Rev Data Modifica Redatto Approvato L Pag kb
LP	Legenda Sigle e Icone Strumenti e Controlli	Rev Data Modifica Redatto Approvato L Pag kb 01 2005-12-15 NS_C.M F. Franceschi IT
LP	Legenda Sigle e Icone Strumenti e Controlli ST_DPT	Rev Data Modifica Redatto Approvato L Pag kb 01 2005-12-15 NS_C.M F. Franceschi IT
LP	Legenda Sigle e Icone Strumenti e Controlli ST_DPT • SETTORI Utilizzo	Rev Data ModificaRedattoApprovatoL Pagkb012005-12-15NS_C.MF. FranceschiIT012005-12-15NS_C.MF. FranceschiIT